



ANTI-RUST

PRODUCT DESCRIPTION

Anticorrosive primer based on alkyd resin.

FEATURES

Used as a rust inhibitor on indoor and outdoor metal surfaces. It has superior adhesion and covering power and does not leave brush marks. Unleaded.

APPLICATION AREA

Metal, wall and wooden surfaces should be sanded before application and cleaned of dust, dirt and oil. Old painted and damaged surfaces should be smoothed with putty. It can be applied as one or two coats depending on the condition of the surface. If a second coat is to be applied, 6-8 hours should be waited between coats depending on the ambient temperature. In the last coat applications after 48 hours, the primer should be lightly sanded and dust should be removed for stronger adhesion of the last coat. In order to prevent the brightness of the top coat paint from decreasing, the application should not be made before the primer is completely dry. Primer thinned with 5-10% INORIA SYNTHETIC THINNER is applied by brush, spray or roller. Top coat paint should be applied after a minimum of 24 hours. Application temperature should be between 5°C and 35°C.

CONSUMPTION

It covers an area of 12-15 m²/l depending on surface absorbency. It is recommended to make a trial on the surface to be used for precise consumption.

DRYING TIME

Layer drying time: 15-20 minutes

Recoating interval between layers: 25-30 minutes

Complete drying: 24 hours (20°C 45-65% RH, 100 gr/m²)

HAZARD STATEMENTS

EUH208 Contains 2-butanonoxime, cobalt (2-ethylhexanoate).

May cause an allergic reaction.

H226: Flammable liquid and vapour.

H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects.

STORAGE CONDITIONS

Should be stored in cool and dry places out of direct sunlight, in its sealed package, between 5° - 35°C and protected from frost.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

P210: Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.

P233: Keep container tightly closed.

P240: Ground/connect container and receiving equipment.

P241: Use explosion-proof electrical equipment.

P242: Use only non-flammable tools.

P243: Take precautionary measures against static discharge.

P273: Avoid release to the environment.

P280: Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection.

P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Remove all contaminated clothing / remove immediately. Rinse your skin with water / shower.

P370+P378: In case of fire: Foam, carbon dioxide, dry powder or water fog for extinguishing use it.

P403+P235: Store in a well-ventilated area. Keep cold.



P501: Dispose of contents/container according to national regulations.

P102: Keep out of reach of children.

P103: Read label before use.

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ГРУНТОВКА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ АЛКИДНЫХ СМОЛ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРОЗИИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОБЛАДАЕТ ПРЕВОСХОДНОЙ АДГЕЗИЕЙ И УКРЫВИСТОСТЬЮ, НЕ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕДОВ КИСТИ. НЕ СОДЕРЖИТ СВИНЕЦ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, СТЕНОВЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОТШЛИФОВАТЬ И ОЧИСТИТЬ ОТ ПЫЛИ, ГРЯЗИ И МАСЛА. СТАРЫЕ ОКРАШЕННЫЕ И ПОВРЕЖДЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕОБХОДИМО ЗАШПАКЛЕВАТЬ. МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ В ОДИН ИЛИ ДВА СЛОЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ. ЕСЛИ НЕОБХОДИМО НАНЕСТИ ВТОРОЙ СЛОЙ, СЛЕДУЕТ ВЫЖДАТЬ 6-8 ЧАСОВ МЕЖДУ СЛОЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ПРИ НАНЕСЕНИИ ПОСЛЕДНЕГО СЛОЯ ЧЕРЕЗ 48 ЧАСОВ ГРУНТОВКУ СЛЕДУЕТ СЛЕГКА ОТШЛИФОВАТЬ И УДАЛИТЬ ПЫЛЬ ДЛЯ БОЛЕЕ ПРОЧНОГО СЦЕПЛЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО СЛОЯ. ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ СНИЖЕНИЕ ЯРКОСТИ ВЕРХНЕГО СЛОЯ КРАСКИ, НАНЕСЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ДО ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ГРУНТОВКИ. ГРУНТОВКУ, РАЗБАВЛЕННУЮ 5-10% СИНТЕТИЧЕСКИМ РАЗБАВИТЕЛЕМ INORIA SYNTHETIC THINNER, НАНОСЯТ КИСТЬЮ, РАСПЫЛИТЕЛЕМ ИЛИ ВАЛИКОМ. ВЕРХНИЙ СЛОЙ КРАСКИ СЛЕДУЕТ НАНОСИТЬ МИНИМУМ ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА. ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ МЕЖДУ 5°C И 35°C.

РАСХОД

ОКРАШИВАЕТ ПЛОЩАДЬ 12-15 М²/Л В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВПИТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ СДЕЛАТЬ ПРОБУ НА ПОВЕРХНОСТИ, КОТОРАЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ ТОЧНОГО РАСХОДА.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

ОТ ПЫЛИ: 15-20 МИНУТ

ВЫСЫХАНИЕ НА ПРИКОСНОВЕНИЕ: 25-30 МИНУТ

ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ: 24 ЧАСА (20°C, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ 45-65%, 100 Г/М²)

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ В ПРОХЛАДНОМ И СУХОМ МЕСТЕ, ЗАЩИЩЕННОМ ОТ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 5° ДО 35°C И В ЗАЩИЩЕННОМ ОТ МОРОЗА МЕСТЕ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ

EUN208 СОДЕРЖИТ 2-БУТАНОНОКСИМ, (2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ) КОБАЛЬТА. МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ.

H226: ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ И ПАР.

H412: ВРЕДЕН ДЛЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ С ДОЛГОСРОЧНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

P210: ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ТЕПЛА/ИСКР/ОТКРЫТОГО ОГНЯ/ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. - НЕ КУРИТЬ.
P233: ДЕРЖИТЕ КОНТЕЙНЕР ПЛОТНО ЗАКРЫТЫМ.
P240: ЗАЗЕМЛИТЬ/ПОДКЛЮЧИТЬ КОНТЕЙНЕР И ПРИЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
P241: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
P242: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО НЕГОРЮЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ.
P243: ПРИМИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРОТИВ СТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА.
P273: ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.
P280: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ/ ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ/ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ/ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЛИЦА.
P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (ИЛИ ВОЛОСЫ): СНЯТЬ ВСЮ ЗАГРЯЗНЕННУЮ ОДЕЖДУ, ПРОМЫТЬ КОЖУ ВОДОЙ/ПОД ДУШЕМ.
P370+P378: В СЛУЧАЕ ПОЖАРА: ПЕНА, ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА, СУХОЙ ПОРОШОК ИЛИ ВОДЯНОЙ ТУМАН ДЛЯ ТУШЕНИЯ. ИСПОЛЬЗУЙ ЭТО.
P403+P235: ХРАНИТЬ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ. СОХРАНЯЙТЕ ХОЛОД.
P501: УТИЛИЗИРУЙТЕ СОДЕРЖИМОЕ/КОНТЕЙНЕР В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
P102: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
P103: ПРОЧТИТЕ ЭТИКЕТКУ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

SINETIK ANTIPAS

MAHSULOT TAVSIFI

Alkid bog'lovchi asosli, korroziyaga qarshi astar.

XUSUSIYATLARI

Ichki va tashqi metall yuzalarda zanglash jarayonini to'xtatish sifatida qo'llaniladi. U yuqori yopishqoqlik va qoplama kuchiga ega va cho'tka izlarini qoldirmaydi. Qo'rg'oshinsiz.

QO'LLANISH MAYDONI

Metall, devor va yog'och yuzalarga qo'llashdan oldin yuzani silliqlab, chang va yog'lardan tozalash kerak. Avvalgi bo'yalgan va shikastlangan yuzalarni majun bilan tekislash kerak. Yuzaning holatiga qarab bo'yoq bir yoki ikki qatlamda qo'llanilishi mumkin. Agar ikkinchi qatlam qo'llanilishi kerak bo'lsa, atrof-muhit haroratiga qarab qatlamlar orasida 6-8 soat kutish kerak. 48 soatdan keyin oxirgi qatlam qo'llanilishida, oxirgi qatlamning kuchliroq yopishishi uchun astarni engil silliqlab va changni tozalash kerak. Yuqori qatlam bo'yog'ining porloqligi pasayishiga yo'l qo'ymaslik uchun, astar to'liq quruq bo'lgunga qadar jarayonni amalga oshirmaslik kerak. 5-10% INORIA SYNTHETIC THINNER sintetik suyultiruvchi bilan suyultirilgan astar cho'tka, sprej yoki valik bilan qo'llaniladi. So'ngi qatlam bo'yoq kamida 24 soatdan keyin qo'llanilishi kerak. Qo'llash harorati 5°C dan 35°C gacha bo'lishi kerak.

SARFI

Yuza shimuvchanligiga qarab 1 litr bilan 12-15 m²/l maydonni qoplaydi. Aniq xarajatini aniqlash uchun ishlatiladigan yuza ustida sinov o'tkazish tavsiya etiladi.

QURISH VAQTI

Yuzaki qurish (chang yopishmaydi): 15-20 daqiqa

Qo'lga yopishmaydi: 25-30 daqiqa

To'liq qurishi: 24 soat (20°C 45-65% RH, 100 gr/m²)



Bo'yoq ustasi, ustalar bo'yoqi

SAQLASH SHARTLARI

Quruq va salqin joyda, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmaydigan joyda, yopiq o'ramida, 5°-35°C haroratda, sovuqdan himoyalangan joyda saqlash kerak.

XAVF BAYONOTI

EUH208 Tarkibida 2-butanonoksim, kobalt bis (2-etilgeksanoat) mavjud. Allergik reaksiyaga olib kelishi mumkin.

H226: Yonuvchan suyuqlik va bug'.

H412: Uzoq davom etadigan ta'siri bilan suvdagi organizmlar uchun zararli.

XAVFSIZLIK CHORALARI

P210: Issiqlik / uchqun / ochiq olov / issiq yuzalardan uzoqroq tuting. - Chekish mumkin emas.

P233: Idishni mahkam yopiq holda saqlang.

P240: Konteyner va qabul qiluvchi uskunani yerga ulash / ulash.

P241: Portlashdan himoyalangan elektr jihozlaridan foydalaning.

P242: Faqat yonmaydigan asboblardan foydalaning.

P243: Statik zaryadga qarshi ehtiyot choralari ko'ring.

P273: Atrof-muhitga tarqalishdan saqlaning.

P280: Himoya qo'lqoplarini / himoya kiyimini / ko'zni himoya qilishni / yuzni himoya qiling.

P303+P361+P353: AGAR TERIGA (yoki sochga) TUSHSA: Teringizni suv bilan yuving.

P370+P378: Yong'in sodir bo'lganda: o'chirish uchun ko'pik, karbonat angidrid, quruq kukun yoki suv tuman qo'llang.

P403+P235: Havo yaxshi aylanadigan joyda saqlang. Sovuq tuting.

P501: Tarkibini / konteynerni milliy qoidalariga muvofiq utilizatsiya qiling.

P102: Bolalar qo'li etmaydigan joyda saqlang.

P103: Ishlatishdan oldin yorliqni o'qing.